

eforma

DESIGN ITALIANO

Pelle Elite · *Elite Leather*

Pelle Elite · Elite Leather



E02 GESSO



E04 ARGILLA



E06 PIETRA



E14 TERRA



E16 ASFALTO



E18 SMOKE



E26 MUD




E28 CAFFÈ



E30 CACAO



E38 CENERE SCURO



E40 ARDESIA



E42 ELEFANTE

• • • • •

• • • • •

Pelle Elite · Elite Leather



E08 TOPO



E10 CORDA




E12 GRIGIO PERLA



E20 VERDONE




E22 SIENA



E24 MALTO




E32 CINDER



E34 FROZEN



E36 ACCIAIO



E44 BLACK



Pelle Elite *Elite Leather*

SCHEMA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Spessore finito <i>Finished thickness</i>	0,9 – 1,1 mm
Tipologia <i>Leather Types</i>	Pelle bovina di provenienza europea <i>Bovine of European origin</i>
Materia prima <i>Raw Material</i>	Mezzo fiore a grana naturale <i>Lightly buffed natural grain</i>
Tintura <i>Dyeing</i>	Tintura passante; rifinitura con resine e pigmenti <i>Through dyed; finishing with resins and pigments</i>
Tatto <i>Fell</i>	Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco <i>Article with a pigmented and protective coat, with a so, waxy feel and semi-matt appearance</i>

ANALISI - TEST

Proprietà · <i>Property</i>	Metodo di prova · <i>Test Method</i>	Unità di misura · <i>Measurement Unit</i>	Garantito · <i>Guaranteed</i>
Resistenza allo Strappo Pantalone <i>Tear strength - Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Solidità del colore allo stronio - Secco 500 Cicli <i>Colour fastness to rubbing - Dry 500 Cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>	> = 4
Solidità del colore allo stronio - Umido 250 Cicli <i>Colour fastness to rubbing - Wet 250 Cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>	> = 4
Solidità del colore allo stronio - Sudore 80 Cicli <i>Colour fastness to rubbing - Sweat 80 Cycles</i>	ISO 11641 pH8	Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>	> = 4
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli <i>Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles</i>	UNI EN ISO 5402		Nessun danno <i>No damage</i>
Adesione della rifinitura - A secco <i>Finish Adhesion - Dry</i>	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kJ/m² <i>Color fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kJ/sqm</i>	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>	> = 5
Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma <i>Smolder resistance, cigarette and match flame</i>	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0-1		Passa <i>Pass</i>



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun



Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from heat sources



Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth



Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

MADE IN ITALY



eforma.it